附件

安徽省机动车排放检验机构监督检查问题汇总

序号	地市	检验机构名称	存在的主要问题	处理建议
1	合肥市	合肥护航机动车检测有限公司	皖AB298Y检验日期为11月16日，报告单编号日期11月7日。	自行改正
2		合肥市国驰机动车安全检测有限公司	1、皖AG0112检测时车尾存在可视烟； 2、皖A66U09未按标准使用双取样管检测。	责令改正
3		合肥安信汽车检测有限公司	1、皖AB5125插入取样管不符合标准要求； 2、皖A502W3、皖AS186U检测时车尾存在可视烟； 3、新车注册信息多项缺失。	责令改正
4		合肥振明机动车辆检测有限公司	皖AC1968插入取样管不符合标准要求。	自行改正
5		合肥水家湖机动车检测有限公司	1、皖A2S121检测时车尾存在可视烟; 2、皖A131XA、皖ASY089插入取样管不符合标准要求； 3、皖AL5P53未按标准检验OBD项目。	责令改正
6		安徽天星机动车检测科技有限公司	皖A26826、皖A42088、皖A0C900、皖AGA885、皖AL135C等11辆车检测报告数据与过程数据不一致。	自行改正
7		合肥铜城科鑫检测公司	1、皖B52C52检测时车尾存在可视烟； 2、皖GQ0928未按照标准采取工况法检测。	责令改正
8		合肥六方机动车辆检测公司	1、皖AH9L07、皖AT967F插入取样管不符合标准要求； 2、皖AHX824、皖AAT218、皖AP2607检测报告单数据与过程数据不一致； 3、燃油型式为机械泵的AA4436车辆通过检验； 4、10车次的过程数据异常。	自行改正
9		合肥华德汽车性能检测有限公司	皖AD015Y未按标准使用双取样管检测。	自行改正
10		安徽蓝希机动车检测有限公司	1、皖SS3910插入取样管不符合标准要求； 2、皖A595R0降低功率、降低转速进行检测。	自行改正
11		合肥亿捷机动车辆检测有限公司	1、皖A3012B检测时车尾存在可视烟； 2、皖A03762 降低功率、降低转速进行检测； 3、皖A38078检测报告单数据与过程数据不一致。	责令改正
12		合肥裕田机动车检测服务有限公司	皖AJC407检测时车尾存在可视烟。	责令改正
13		巢湖市金盾机动车检测中心有限公司	1、新车注册信息多项缺失； 2、皖AX856P未按标准检验OBD项目； 3、皖A6H832降低功率、降低转速进行检验。	自行改正

14	亳州市	亳州市福顺机动车检测有限公司	皖SF115F属于重型柴油车，上轻柴线检测。	责令改正
15		亳州市中胜机动车安全技术检测有限公司	1、皖S8T936属于重型柴油车，上轻柴线检测； 2、皖S61419检测时车尾存在可视烟，插入取样管不符合标准要求； 3、皖SX369C检测时车尾存在可视烟。	责令改正
16		蒙城县万捷机动车检测有限公司	皖SK8957、皖SZ256H检测时车尾存在可视烟。	责令改正
17	宿州市	宿州市皇蒄畅达机动车检测有限公司	1、皖LV0387 检测时车尾存在可视烟； 2、皖FY3290 未按标准使用双取样管检测。	责令改正
18		宿州市凯华机动车检测有限公司	1、皖C6643、皖L27M75、皖LX1286、皖LC2033、皖LA5886插入取样管不符合标准要求； 2、皖FCK789、皖FHW308、皖SX6379检测时车尾存在可视烟。	责令改正
19		砀山县汽车综合性能检测有限公司	1、皖L07G93未按标准使用双取样管检测； 2、豫NC6R15、皖L75S33、豫NPJ333检测时车尾存在可视烟。	责令改正
20		砀山县联众机动车检测服务有限公司	皖L59293、豫N9S889插入取样管不符合标准要求。	责令改正
21		萧县鑫安车辆安全技术检测有限公司	1、皖L1W125、浙GM2076未按标准使用双取样管检测； 2、皖L5Y388检测报告单数据与过程数据不一致。	自行改正
22	蚌埠市	蚌埠市运通机动车检测有限公司	1、皖CLT735 插入取样管不符合标准要求； 2、皖K7X677降低基准质量进行检测； 3、皖CX1222降低功率检测，检测时车尾存在可视烟； 4、皖CM5598检测时车尾存在可视烟。	责令改正
23	阜阳市	安徽阜阳开达机动车检测有限公司	1、鲁F6257U属于重型柴油车，上轻柴线检测； 2、4号线后置摄像头模糊，角度不当，无法看清检测过程。	责令改正
24		阜阳市汇通机动车检测有限公司	重柴线监控无法看清车辆检测过程。	自行改正
25		临泉县茂源森车检有限公司	1、皖K32Q13属于重型柴油车，上轻柴线检测； 2、皖K3B082插入取样管不符合标准要求； 3、皖K3B533检测时车尾存在可视烟；	责令改正
26		颍上梦成机动车检测有限公司	皖K00L67、皖K2S195检测报告单数据与过程数据不一致。	自行改正

27	淮南市	淮南市飞虎机动车安全技术检测有限公司	皖D78431、皖D7F623检测报告单数据与过程数据不一致。	自行改正
28		淮南鸿运机动车安全技术检测有限公司	1、共90辆次的加载减速过程数据异常； 2、皖D37833检测报告单数据与过程数据不一致； 3、新车注册未按清单核对后处理器型号。	自行改正
29	滁州市	滁州天长市润安汽车检测有限公司	1、苏AM2N76属于重型柴油车，上轻柴线检测； 2、苏AR93U9未按标准使用双取样管检测。	责令改正
30		凤阳飞天机动车安全检测有限公司	皖HF9980、皖M26035降低功率、降低转速进行检测。	自行改正
31	六安市	六安市通达机动车检测有限公司	皖NRX369 检测时车尾存在可视烟，插入取样管不符合标准要求。	责令改正
32		六安市快捷实业集团机动车安全检测有限公司	皖H9R388、皖H57717、皖NZN658检测过程数据异常。	自行改正
33		舒城县舒畅机动车检测有限公司	1、皖NB6Q67检测时车尾存在可视烟； 2、皖N0349学检测报告单数据与过程数据不一致； 3、皖N27108降低功率进行检测。	责令改正
34	马鞍山市	马鞍山市华南车辆综合检测有限公司	1、皖ELV788、皖ED8291未按标准采取工况法检测； 2、皖EB918W、皖ELL350插入取样管不符合标准要求。	自行改正
35		马鞍山市通安机动车辆检测有限公司	1、皖E30673、皖EQ2089过程数据异常； 2、皖EXH159、新C30881检测报告单数据与过程数据不一致； 3、新车注册未按清单核对后处理器型号。	自行改正
36		马鞍山易达机动车辆检测有限公司	1、皖EX0128 降低转速检测，外观没有核对后处理器，报告单的型号燃油型式与实际不符； 2、皖E17826检测时未测油温； 3、皖EX0128 外观查验没有核对后处理器型号，燃油型式填写错误。	自行改正
37		含山县畅达机动车检测有限公司	1、皖EWL779检测报告单的编号检验时间与过程数据的工作时间不符； 2、皖ECG898未按标准使用双取样管检测; 3、皖EL8289、皖EYE688检测报告单数据与过程数据不一致； 4、皖EL5736 、皖ENM588降低功率、降低转速进行检测； 5、29辆车检测过程数据异常。	自行改正
38	芜湖市	芜湖港盛机动车检测有限公司	1、皖B15760检测时车尾存在可视烟，插入取样管不符合标准要求，检测报告单上检测时间与监控录像不一致； 2、皖BU3798检测时车尾存在可视烟，检测报告单上检测时间与监控录像不一致。	责令改正

39	宣城市	宣城市顺通机动车检测有限公司	皖PZ7863、皖PT7597检测时车尾存在可视烟。	责令改正
40		宣城市交通机动车检测有限公司	苏N130E6、皖P0L872检测时车尾存在可视烟。	责令改正
41	铜陵市	铜陵马城机动车检测有限公司	1、皖G85852、皖GA540S未按标准使用双取样管检测； 2、皖GC3367 降低转速进行检测； 3、皖GS7175外观查验没有核对后处理器型号，燃油型式填写错误。	自行改正
42	安庆市	安庆市宜诚机动车辆检测有限公司	鄂AAB823、鄂J53456、皖KD9670、皖HA4659降低功率、降低转速进行检测。	自行改正
43		安庆市振鑫机动车安全技术检测有限公司	1、皖HYY210、皖H04578未按标准使用双取样管检测； 2、皖HXC729未按标准采取工况法检测； 3、燃油型式为机械泵的鲁RL4277车辆通过检验； 4、皖HB1458加载减速程序不符合标准。	自行改正
44		安庆市信发机动车辆检测有限公司	1、皖H00500、皖HW2882未按标准使用双取样管检测； 2、皖H07333检测报告单数据与过程数据不一致。	自行改正
45		潜山县机动车辆安全技术检测有限公司	1、燃油型式为机械泵的H40776车辆通过检验； 2、皖HD5210 降低功率、降低转速进行检测； 3、皖AHY941、皖H29971未按标准使用双取样管检测； 4、皖HC177H未按标准检验OBD项目； 5、皖H5X187加载减速程序不符合标准。	自行改正
46		怀宁县畅怀机动车检测有限公司	1、京LA7800未按照标准采取工况法检测； 2、京NCP277、皖H1M990、皖H35988检测报告单数据与过程数据不一致； 3、皖H1X583、皖H3D488检测时车尾存在可视烟。	责令改正
47		怀宁县宏达机动车安全检测有限公司	皖HA8838插入取样管不符合标准要求。	自行改正
48		桐城市恒泰机动车辆检测有限责任公司	1、闽GLS382插入取样管不符合标准要求； 2、皖HCD022未按标准使用双取样管检测； 3、皖H2B856检测时车尾存在可视烟。	责令改正
49	黄山市	歙县诚泰机动车检测有限公司	浙AT63L9、浙AZ1D76插入取样管不符合标准要求。	责令改正
50		歙县华徽机动车检测有限公司	1、渝BN3279检测过程数据异常； 2、浙AF121S降低功率、降低转速进行检测； 3、皖JB7729、沪A112U9 检测报告单数据与过程数据不一致。	自行改正